



# SR 200

## Reservdelar / Tillbehör



<b>Nr.</b>	<b>Benämning</b>	<b>Best. nr.</b>
1.	PC-visir SR 366 (polykarbonat)	R01-1201
2.	Skyddsfolie SR 343 för PC-visir	T01-1204
3.	Glasvisir SR 365 (laminerat glas)	T01-1203
4.	Skyddsfolie SR 353 för glasvisir	T01-1205
5.	Övre ramhalva	R01-1202
5a.	Skruv x2	-
6.	Bandställ, textil	R01-1203
7.	Bandställ, gummi SR 340	T01-1215
8.	Bärrem	R01-1206
9.	Filteradapter SR 280-3	H09-0212
10.	Packning	R01-1205
11.	Gasfilter (SR 217 A1, SR 218 A2, SR 315 ABE1, SR 294 ABE2, SR 297 ABEK1, SR 298 AX, SR 215 K1, SR 295 K2, SR 299-2 ABEK-Hg-P3)	-
12.	Partikelfilter SR 510 P3 R	H02-1312
13.	Partikelfilter adapter SR 611	T01-1223
14.	Förfilter SR 221	H02-0312
15.	Stålnätsrondell SR 336	T01-2001
16.	Förfilterhållare	R01-0605
17.	Membransats	R01-1204
17a.	Membran -ut x2	-
17b.	Ventillock x2	-
17c.	Membran -in x3	-
17d.	Tappar x2	-
18.	ID-etikett SR 368	R09-0101
19.	Svetskassett SR 84	T01-1212
20.	Skyddsglas	R03-0507
21.	Låsbygel	R03-0518
22.	Svetsglas EN 10 60x110	R03-0510
	Svetsglas EN 11 60x110	R03-0511
	Svetsglas EN 12 60x110	R03-0512
23.	Glasögonbågar SR 341	T01-1201
24.	Small talk/röstförstärkare SR 324	T01-1217
25.	Testadapter SR 370	T01-1206
26.	Skyddshuva SR 64	H09-0301
27.	Skyddshuva kort SR 345	H09-1012
	Skyddshuva lång SR 346	H09-1112
28.	Förvaringsbox SR 344	T01-1214
29.	Förvaringsväska 4.5 l SR 339-1	H09-0113
	Förvaringsväska 6.3 l SR 339-2	H09-0114
30.	Rengöringsservett SR 5226. 50/ask.	H09-0401